


福島第一原子力発電所現地確認報告書

- 1 確認日
令和2年4月3日（金）
- 2 確認箇所
千島海溝津波対策防潮堤設置工事現場（1～4号機タービン建屋東側）
- 3 確認項目
千島海溝津波対策防潮堤設置工事の状況
- 4 確認結果の概要
前回（令和2年1月7日）に引き続き、工事の進捗状況を確認した。
 - ・千島海溝津波対策防潮堤の整備箇所は図1、図2のとおりであり、1号機タービン建屋北側と2号機タービン建屋東側を除き、L型擁壁が据え付けられていた。なお、2号機タービン建屋東側ではL型擁壁の据え付けに向けた基礎構築作業が行われていた。（写真1）
 - ・防潮堤高さを上回る津波が襲来した際に防潮堤内の海水を排水するフラップゲートは未設置であった。（写真2）



(図1) 福島第一原子力発電所構内概略図



(図2) 千島海溝津波対策防潮堤詳細図



(写真1-1)
1号機タービン建屋東側の状況



(写真1-2)
2号機タービン建屋東側の状況



(写真1-3)
3号機タービン建屋東側の状況



(写真1-4)
4号機タービン建屋東側の状況



(写真2)
フラップゲートの設置予定箇所の状況

- 5 プラント関連パラメータ等確認
本日確認したデータについて、異常な値は確認されなかった。