

福島第一原子力発電所現地確認報告書

1 確認日

令和2年8月28日（金）

2 確認箇所

- (1) 定検用機材倉庫B
- (2) G5タンクエリアフランジ型タンク解体片屋外一時保管場所
(H5タンクエリア北側)

3 確認項目


- (1) 1 / 2号機共用排気筒減容作業の状況
- (2) G5タンクエリアフランジ型タンク解体片屋外一時保管状況

4 確認結果の概要

(1) 1 / 2号機共用排気筒減容作業の状況について

本年5月に解体作業が終了した1 / 2号機共用排気筒については、全19ブロックの筒身が構内の一時仮置場で保管されており、今月初旬から減容作業が開始された。前回の調査（令和2年8月26日）では、1基目のブロックの減容化が進められていた。（図1、写真1）

- ・1基目ブロックの減容化は完了しており、小割切断され解体片が作業現場の一角に保管されていた。（写真2）
- ・また、2基目ブロックが搬入されており、周囲をシートで覆った解体場所に保管されていた。（写真3）
- ・付近では作業員により現場の整理作業が行われていた。（写真4）



(図1) 福島第一原子力発電所構内概略図



(写真1-1)
定検用機材倉庫B
(東側から撮影)



(写真1-2)
作業現場の状況



(写真2)
1 基目ブロックの解体片



(写真3)
2 基目ブロックの保管状況



(写真4)
作業員の作業状況

(2) G5タンクエリアフランジ型タンク解体片屋外一時保管状況について漏洩リスクの低減を目的に進められているG5タンクエリアのフランジ型タンクの解体について、解体片が屋外一時保管場所に保管されていることから、状況を確認した。(図1)

- ・現場確認時、タンクの側面にあたる側板の搬入作業が行われていた。(写真5)



(写真5-1)
側板の搬入状況



(写真5-2)
荷下ろし状況

5 プラント関連パラメータ等確認

本日確認したデータについて、異常な値は確認されなかった。