

## 福島第一原子力発電所現地確認報告書

### 1 確認日

令和2年9月14日（月）

### 2 確認箇所

定検用機材倉庫


### 3 確認項目

1 / 2号機共用排気筒減容作業の状況

### 4 確認結果の概要

前回（8月28日）に引き続き、定検用機材倉庫で実施されている1 / 2号機共用排気筒の減容作業の状況を確認した。（図1）

- ・現場確認時には、解体途中の筒身（高さ1 m程度）がテント内にシート掛けされた状態で仮置きされていた。（写真1）
- ・また、小割切断された解体片が作業現場の一角に仮置きされていた。（写真2）
- ・現場確認時には、本日の解体作業は終了し、後片付けが実施されていた。（写真3）
- ・東京電力によると本日は解体された筒身（全19ブロック）のうち3つ目の筒身の解体を実施していたとのことであった



（図1）福島第一原子力発電所構内概略図



(写真1-1)  
解体途中の筒身の仮置き場所



(写真1-2)  
解体途中の筒身の仮置き状況



(写真2)  
解体片の仮置き状況



(写真3)  
後片付け作業の状況

- 5 プラント関連パラメータ等確認  
本日確認したデータについて、異常な値は確認されなかった。