

福島第一原子力発電所現地確認報告書

1 確認日

令和2年9月30日（水）

2 確認箇所

- ・サブドレン除鉄装置設置工事箇所（共用プール建屋北側）
- ・中継タンクNo. 4（共用プール建屋東側）


3 確認項目

サブドレン除鉄装置の設置状況

4 確認結果の概要

共用プール建屋北側等で行われているサブドレン除鉄装置設置工事の進捗状況を確認した。（図1）（前回確認：[令和2年7月30日](#)）

- ・コンクリート基礎上に除鉄装置の機器類が据え付けられており、シートで養生されていた。（写真1）
- ・中継タンク No. 4 からサブドレン除鉄装置間の移送配管は敷設中であり、サブドレン除鉄装置側は前回確認時と変わりはないが、中継タンクNo. 4 側は、中継タンクの直近まで敷設が進んでいた。（写真2）



（図1）福島第一原子力発電所構内概略図



(写真1-1)
前回確認時 (7月30日撮影)



(写真1-2)
今回確認時 (9月30日撮影)



(写真2-1)
サブドレン除鉄装置側の移送配管の敷設状況
(前回確認時 (7月30日) と変更なし)



(写真2-2)
中継タンクNo.4側の移送配管の敷設状況①



(写真2-3)
中継タンクNo.4側の移送配管の敷設状況②

5 プラント関連パラメータ等確認
本日確認したデータについて、異常な値は確認されなかった。