

## 福島第一原子力発電所現地確認報告書

### 1 確認日

令和3年2月14日（日）

### 2 確認箇所

新事務本館2階 緊急時対策室


### 3 確認項目

令和3年2月13日に発生した地震後の緊急時対策本部での情報収集

### 4 確認結果の概要

令和3年2月13日午後11時8分頃に福島県沖を震源とするマグニチュード7.3の地震が発生したことから、新事務本館2階緊急時対策室において、東京電力社員が地震後に実施していた構内パトロールの進捗状況等を確認した。（図1）

- ・ 構内パトロールの結果、5/6号機で発生する滞留水を貯留・処理しているFタンクエリアのタンク等からの水漏れや5/6号機原子炉建屋最上階の使用済燃料プールからの水の溢水等が確認されたが、漏えい水はいずれも施設内に留まっており、外部に影響を及ぼす事象は確認されなかった。
- ・ 東京電力によると、プラント関連パラメータ、発電所敷地境界ダストモニタ指示値等についても異常は確認されていないとのことであった。



(図1) 福島第一原子力発電所構内概略図