

福島第一原子力発電所現地確認報告書

1 確認日

令和3年6月30日（水）

2 確認箇所

- ・使用済保護衣等一時保管エリアm（1・2号機開閉所西側）
- ・使用済保護衣等一時保管エリアn（固体廃棄物貯蔵庫第1棟、第2棟周囲）


3 確認項目

使用済保護衣等一時保管エリアm及びnの現況


4 確認結果の概要

6月29日に引き続き、瓦礫類一時保管エリアに用途を変更する計画がある使用済保護衣等一時保管エリアm及びnの現況を確認した。（図1）

- ・使用済保護衣等一時保管エリアmは1・2号機開閉所西側にあり、東側と西側の二つのエリアからなっており、エリアは単管バリケード等により区画されていたが、コンテナ等は保管されていなかった。（写真1）
- ・使用済保護衣等一時保管エリアnは、固体廃棄物貯蔵庫第1棟、第2棟の建屋周囲のエリアであり、使用済保護衣を収納したコンテナは保管されていなかったが、仮設の集積場所である旨の表示が掲出されており、近隣の瓦礫類一時保管エリアのコンテナ外観目視点検作業に伴い移動されたコンテナが仮置きされていた。（写真2）
- ・東京電力では、今後、一時保管エリアm及びnには表面線量率が1.0mSv/h以下の瓦礫類を保管することとしている。



（図1）福島第一原子力発電所構内概略図



(写真1-1)
使用済保護衣等一時保管エリアmの東側エリアの状況（西側から撮影）



(写真1-2)
使用済保護衣等一時保管エリアmの西側エリアの状況（北東側から撮影）



(写真2-1)
使用済保護衣等一時保管エリアnの状況①（固体廃棄物貯蔵庫第1棟と第2棟の間のエリアを西側から撮影）



(写真2-2)
使用済保護衣等一時保管エリアnの状況②（固体廃棄物貯蔵庫第1棟の東側エリアを南側から撮影）



(写真 2 - 3)

使用済保護衣等一時保管エリア n の
状況③ (固体廃棄物貯蔵庫第 2 棟の北
側エリアを西側から撮影)

5 プラント関連パラメータ等確認

本日確認したデータについて、異常な値は確認されなかった。