

## 福島第一原子力発電所現地確認報告書


- 1 確認日  
令和3年7月28日（水）
- 2 確認箇所  
No.3、4重油タンク跡地（5・6号機南東側）
- 3 確認項目  
No.3、4重油タンク跡地の現況

### 4 確認結果の概要

重油タンクの解体、撤去が完了した5・6号機南東側のNo.3、4重油タンク跡地については、東北地方太平洋沖地震の津波による重油タンク損傷時に漏えいし地下に浸透した重油が海洋へ流出することを防止するための工事が実施されることになっていることから現況を確認した。

（図1）（前回確認：[令和3年6月7日](#)）

- ・No.3、4重油タンク跡地には丁張杭が設置され、砕石が搬入されていたが、現地確認時には作業は行われていなかった。（写真1）



（図1）福島第一原子力発電所構内概略図



(写真 1 - 1)  
No. 3、4 重油タンク跡地の概観  
(北西側から撮影)



(写真 1 - 2)  
No. 3、4 重油タンク跡地の状況①  
(北東側から撮影)



(写真 1 - 3)  
No. 3、4 重油タンク跡地の状況②  
(南西側から撮影)

- 5 プラント関連パラメータ等確認  
本日確認したデータについて、異常な値は確認されなかった。