

## 福島第一原子力発電所現地確認報告書

1 確認日  
令和3年9月8日（水）

2 確認箇所  
・地下貯水槽周辺  
・ろ過水タンク周辺

3 確認項目  
労働安全の確保状況

### 4 確認結果の概要

県は福島第一原子力発電所内において、適切に労働災害防止対策が講じられ作業の安全が確保されているか、労働環境の改善が確実に図られているか等を確認するために、定期的に富岡労働基準監督署の臨検監督に同行している。

今回は地下貯水槽周辺及びろ過水タンク周辺の作業現場において、バックホウなどの重機について運転者の技能講習修了証等による資格の有無、及び作業開始前点検等各種点検の実施状況の確認を行うとともに、作業スケジュールや作業体制、安全確保対策等に関して作業員への聴き取り調査を実施した。（写真1）



（写真1-1）



（写真1-2）

5 プラント関連パラメータ等の確認  
各パラメータについて、異常な値は確認されなかった。