

福島第一原子力発電所現地確認報告書

1 確認日

令和3年10月26日（火）

2 確認箇所

5号機南側ヤード（2号機主変圧器等解体現場）


3 確認項目

2号機主変圧器等解体作業の進捗状況

4 確認結果の概要

2号機原子炉建屋使用済燃料プールからの燃料取り出しに伴うヤード整備の一環として撤去され、5号機南側ヤードに仮置きされている2号機主変圧器及び2号機所内変圧器（A）の解体作業等が実施されていることから、前回（令和3年10月6日）に引き続き進捗状況を確認した。（図1）

- ・ 2号機主変圧器は、解体ハウス内で除染作業が行われていた。（写真1）
- ・ 2号機所内変圧器（A）の解体ハウスのシートは取り外されていた。また、2号機所内変圧器（A）の一部が解体されており、変圧器本体の開口部や取り外された外装品がビニール養生されていた。（写真2）



（図1）福島第一原子力発電所構内概略図



(写真1)
2号機主変圧器及び2号機所内変圧器 (A) の状況



(写真2-1)
2号機所内変圧器 (A) の解体ハウスの状況 (令和3年10月6日撮影)



(写真2-2)
シートが取り外された解体ハウスの状況 (令和3年10月26日撮影)



(写真2-3)
2号機所内変圧器 (A) の開口部のビニール養生の状況



(写真2-4)
外装品のビニール養生の状況

5 プラント関連パラメータ等確認

本日確認したデータについて、異常な値は確認されなかった。