


福島第一原子力発電所現地確認報告書

- 1 確認日
令和3年2月19日（金）
- 2 確認箇所
サブドレン除鉄装置設置工事箇所（共用プール建屋北側）
- 3 確認項目
サブドレン除鉄装置の設置状況
- 4 確認結果の概要
共用プール建屋北側で行われているサブドレン除鉄装置設置工事の進捗状況を確認した。（図1）（前回確認：[令和2年12月22日](#)）
 - ・現場確認時は、前回実施されていたサブドレン除鉄装置のハウスにおける屋根設置工事が完了していた。（写真1）
 - ・前回確認したハウス外部の配管カバーのコーキングは完了しており、今回はハウスの内部で配管に保温材を取り付ける作業が実施されていた。（写真2）



（図1）福島第一原子力発電所構内概略図



(写真1-1)
サブドレン除鉄装置設置箇所外観
(南西側から撮影)
前回(令和2年12月22日)撮影



(写真1-2)
同左
今回撮影



(写真2-1)
サブドレン除鉄装置ハウス外部南東
側配管の敷設状況
前回(令和2年12月22日)撮影



(写真2-2)
同左
コーキングが完了していた



(写真2-3)
ハウス内での保温材取り付け作業の
様子

- 5 プラント関連パラメータ等確認
本日確認したデータについて、異常な値は確認されなかった。