

福島第一原子力発電所現地確認報告書

1 確認日

令和4年8月1日（月）

2 確認箇所

H9タンクエリア、H9西タンクエリア


3 確認項目

H9及びH9西タンクエリアの現況

4 確認結果の概要

フランジ型タンクの解体工事が進められていたH9及びH9西タンクエリアの現況を確認した。（図1）（前回確認日：[令和3年7月2日](#)）

- ・H9タンクエリア及びH9西タンクエリアに設置されていたフランジ型タンク12基（H9タンクエリア5基、H9西タンクエリア7基）は全て解体されており、エリアの北東側（H9タンクエリア解体跡地）は地面に敷鉄板が敷かれ、重機や車両の駐車場として利用されていた。（写真1）
- ・エリアの南東側は、単管バリケードで区画されたコンクリート構造物の破砕作業ヤードになっており、付近には発電機、消火器及び散水用機材が置かれていた。なお、現地確認時には破砕作業は行われていなかった。（写真2）
- ・エリアの西側（H9西タンクエリア解体跡地）は、コンクリート基礎撤去跡が空地になっていた。（写真3）



（図1）福島第一原子力発電所構内概略図

H8 (南) タンクエリア



H9タンクエリア解体跡地

(写真1-1)
エリア北東側の状況①
(北東側から撮影)

H8 (南) タンクエリア



H9タンクエリア解体跡

H8 (北) タンクエリア

(写真1-2)
エリア北東側の状況②
(北側から撮影)

H8 (北) タンクエリア



散水ノズル



消火器

コンプレッサー

散水用タンク

発電機

(写真2-1)
コンクリート構造物破砕作業ヤード
の状況① (北東側から撮影)

(写真2-2)
コンクリート構造物破砕作業ヤード
の状況②

H8 (北) タンクエリア



H9西タンクエリア解体跡地

(写真3)
エリア西側の状況
(北東側から撮影)

5 プラント関連パラメータ等確認
本日確認したデータについて、異常な値は確認されなかった。