

福島第一原子力発電所現地確認報告書

1 確認日

令和4年11月29日（火）

2 確認箇所

固体廃棄物貯蔵庫第10棟建設予定地


3 確認項目

固体廃棄物貯蔵庫第10棟建設に係る地盤改良工事の状況


4 確認結果の概要

廃炉作業で発生する瓦礫等の屋外一時保管を解消するため、固体廃棄物貯蔵庫第10棟を建設する工事が進められていることから、現場の状況を確認した。なお、固体廃棄物貯蔵庫第10棟はA～C棟の3棟から成り、前回確認時、地盤改良工事が進められていることを確認している。（図1）（前回確認：[令和4年10月18日](#)）

- ・ A棟の建設予定地で2台、B棟での建設予定地で1台の重機を使用した地盤改良工事が進められていた。（写真1、2）
- ・ なお、前回、地盤改良用重機（3号）の組み立てが行われていたが、今回は設置され稼働していた。また、同様にセメントプラント（3号用）も現場に設置され稼働していた。（写真3）



（図1）福島第一原子力発電所構内概略図



(写真1)
 固体廃棄物貯蔵庫第10棟建設予定地の状況（北側から撮影）



(写真2)
 地盤改良の状況



(写真3-1)
 地盤改良用重機(3号)及びセメントプラント(3号用)の状況

- 5 プラント関連パラメータ等確認
 本日確認したデータについて、異常な値は確認されなかった。