


## 福島第一原子力発電所現地確認報告書

- 1 確認日  
令和5年1月26日（木）
- 2 確認箇所  
サブドレン集水タンクNo. 1～No. 3
- 3 確認項目  
サブドレン集水タンクNo. 1～No. 3の現況
- 4 確認結果の概要

令和4年3月16日の地震以降に、サブドレン集水タンクNo. 1近傍の床面防水塗装の剥がれが確認されたが（その後、3月16日の地震の影響ではないと判断されている。）、東京電力によると、その補修を同年8月に着手し、同年12月に完了予定としていた。

従って、サブドレン集水タンクNo. 1の現況を確認するとともに、近傍に設置されている集水タンクNo. 2及びNo. 3の現況を確認した。（図1）（写真1）

- ・サブドレン集水タンクNo. 1近傍床面の塗装の剥がれについて、タンク下部、仮堰及び仮堰内底面に塗装が施され、補修が完了していた。（写真2）
- ・サブドレン集水タンクNo. 2及びNo. 3については、仮堰の外側に塗装が施されていた。（写真3，4）
- ・サブドレン集水タンク堰内の各種配管について、現地確認した範囲では水の漏えい等は確認されなかった。（写真5）



（図1）福島第一原子力発電所構内概略図



(写真1)  
サブドレン集水タンク外観  
(南西側から撮影、手前からNo. 1、  
No. 2、No. 3)



(写真2)  
サブドレン集水タンクNo. 1の仮堰  
の状況



(写真3)  
サブドレン集水タンクNo. 2の仮堰  
の状況



(写真4)  
サブドレン集水タンクNo. 3の仮堰  
の状況



(写真5)  
サブドレン集水タンク堰内の各種配  
管の一例

- 5 プラント関連パラメータ等確認  
本日確認したデータについて、異常な値は確認されなかった。