

福島第一原子力発電所現地確認報告書

1 確認日

令和5年2月15日（水）

2 確認箇所

第二土捨て場（使用禁止車両保管場所）


3 確認項目

使用禁止車両の抜油固化施設の状況

4 確認結果の概要

第二土捨て場北東部に燃料油を抜油、固化する作業エリアが設置されることであるので、その状況を確認した。併せて、令和2年11月以降、構内専用車両は原則使用禁止となり、作業に支障が出る車両は土捨て場等に移動・保管されていることからその状況を確認した。（前回確認：[令和4年1月28日](#)）。（図1）

- ・第二土捨て場北東部の燃料油を抜油、固化する作業エリア設置予定箇所において、保管していた重機や車両が移動され、エリアが確保されていた。（写真1）
- ・第二土捨て場に保管されている重機の油圧シリンダー部や油圧ブレーキホース等に油漏えい防止のための養生が施されていた。（写真2）
- ・第二土捨て場南西部に重機が集められ、その一部がYゾーンに設定されていた。（写真3）
- ・目視確認の範囲では、車両から油が滴下する状況はなかった。



（図1）福島第一原子力発電所構内概略図



(写真1)
エリアの概観（北西側から撮影）



(写真2-1)
重機の養生の状況①
（油圧シリンダー部）



(写真2-2)
重機の養生の状況②
（油圧ブレーキホース）



(写真3)
第二土捨て場南西部の状況

5 プラント関連パラメータ等確認

本日確認したデータについて、異常な値は確認されなかった。