


福島第一原子力発電所現地確認報告書

- 1 確認日
令和5年2月22日（水）
- 2 確認箇所
サイトバンカ建屋
- 3 確認項目
サイトバンカ建屋の状況
- 4 確認結果の概要

3号機使用済燃料プールに貯蔵している制御棒等の高線量機器を取り出し、サイトバンカの貯蔵プールや固体廃棄物貯蔵庫で保管する作業が計画されており、本日はサイトバンカの状況を確認した。（図1）（写真1）（前回確認：[令和3年6月15日](#)）

- ・サイトバンカ大物搬入口では、3号機使用済燃料プールから取り出した高線量機器を輸送する際に使用する構内輸送容器を用いて、取り出しに係る作業工程の確認が進められていた。（写真1）
- ・サイトバンカ2階の貯蔵プールには、貯蔵プール内の水を浄化するための常設の浄化装置が新たに取り付けられており、現場では装置の試運転が行われていた。（写真2）



（図1）福島第一原子力発電所構内概略図



(写真1-1)
 サイトバンカ2階の状況①
 (南側から撮影)



(写真1-2)
 サイトバンカ2階の状況②
 (南東側から撮影)



(写真2-1)
 浄化装置の状況①



(写真2-2)
 浄化装置の状況②

5 プラント関連パラメータ等確認
 本日確認したデータについて、異常な値は確認されなかった。