

## 福島第一原子力発電所現地確認報告書


- 1 確認日  
令和5年3月28日（火）
- 2 確認箇所  
瓦礫類一時保管エリアP（P1、P2）  
瓦礫類仮設集積場所（第二土捨場）
- 3 確認項目  
瓦礫類一時保管エリアPの現況

### 4 確認結果の概要

廃棄物管理の適正化の一環で、瓦礫類一時保管エリア（以下「一時保管エリア」という。）P1東側においては、保管状態の改善として、廃棄物の一部を仮設集積場所（第二土捨場）へ移送する作業が実施されていることから、その状況や一時保管エリアP（P1、P2）の現況を確認した。

（図1）（前回確認日：令和4年12月19日）

- ・一時保管エリアP1東側では、前回確認時に通路上に保管されていた廃棄物が撤去されており、通路の法面側に設置されていたネットが外されていた。（写真1）
- ・一時保管エリアP2では、前回確認時にはシート養生されていなかった一部のコンテナが、空コンテナを除き、本設のシートで養生されていた。（写真2）
- ・一時保管エリアP1東側の廃棄物の移送先である第二土捨場の仮設集積場所の廃棄物の量は、前回確認時よりも増加していたが、区画内に保管されており、確認した範囲では廃棄物の飛散は認められなかった。（写真3）



（図1）福島第一原子力発電所構内概略図



(写真1-1)  
一時保管エリアP1 東側の状況①  
(前回(令和4年12月19日)南側から  
撮影)



(写真1-2)  
一時保管エリアP1 東側の状況②  
(今回(令和5年3月28日)南側から撮  
影)



(写真1-3)  
一時保管エリアP1 東側の状況③  
(前回(令和4年12月19日)南側から  
撮影)



(写真1-4)  
一時保管エリアP1 東側の状況④  
(今回(令和5年3月28日)南側から撮  
影)



(写真2-1)  
一時保管エリアP2 の状況①  
(前回(令和4年12月19日)北東側か  
ら撮影)



(写真2-2)  
一時保管エリアP2 の状況②  
(今回(令和5年3月28日)北東側から  
撮影)



(写真3-1)  
第二土捨場仮設集積場所の状況①  
(前回(令和4年12月19日)西側から  
撮影)



(写真3-2)  
第二土捨場仮設集積場所の状況②  
(今回(令和5年3月28日)西側から撮  
影)

- 5 プラント関連パラメータ等確認  
本日確認したデータについて、異常な値は確認されなかった。