

## 福島第一原子力発電所現地確認報告書

### 1 確認日

令和5年7月14日（金）

### 2 確認箇所

3／4号機共用排気筒

### 3 確認項目

3／4号機共用排気筒解体に向けた現場調査の状況


### 4 確認結果の概要

燃料デブリ取出し設備等の敷地を確保するため、3／4号機共用排気筒の一部を解体、撤去する計画があり、その事前調査として、排気筒やSGTS（非常用ガス処理系）配管の内部線量調査が6月末までの予定で行われていたことから、現地の状況を確認した。（図1）（前回確認：[令和5年6月27日](#)）

- ・前回確認時に設置されていたダスト対策用ハウスは、撤去されていた。

（写真1）

- ・調査に使用した穿孔箇所（2か所）は、それぞれ閉止蓋により封じられていた。（写真2）



（図1）福島第一原子力発電所構内概略図



(写真1-1)  
3/4号機共用排気筒北側の状況  
(令和5年6月27日撮影)



(写真1-2)  
同左  
(令和5年7月14日撮影)



(写真2-1)  
穿孔箇所①  
閉止蓋で封じられており、ベルトが巻かれている。  
(北西側から撮影)



(写真2-2)  
穿孔箇所②  
閉止蓋で封じられており、ベルトが巻かれている。  
(北西側から撮影)

5 プラント関連パラメータ等確認

本日確認したデータについて、異常な値は確認されなかった。