

ALPS 処理水希釈放出設備 現地確認結果 報告書(概要)

確認年月日	令和5年8月 25 日(金)	確認目的	ALPS処理水希釈放出設備の状況確認(放出2日目)	
確認箇所	多核種移送設備建屋、ALPS処理水移送配管、海水移送配管、放水立坑			
確認設備	<input type="checkbox"/> 測定・確認用設備	<input checked="" type="checkbox"/> 移送設備	<input checked="" type="checkbox"/> 希釈設備	<input checked="" type="checkbox"/> その他
確認結果	<p>第1回放出の2日目におけるALPS処理水希釈放出設備の運転状況等を確認した。</p> <ul style="list-style-type: none"> 測定・確認用タンクから海水配管ヘッダに至るまでのALPS処理水移送配管、ALPS処理水移送ポンプを確認したところ、配管からの滴下等の異常は見られなかった。(写真1) 海水配管及び海水移送ポンプ周辺を確認したところ、海水配管からの滴下等の異常は見られなかった。(写真2) 希釈されたALPS処理水が上流水槽の下流側の堰を越流し、下流水槽(放水トンネル)に流れていることを確認した。下流水槽の水位の上昇は見られず、水槽からの溢水がないことを確認した。(写真3) 			
				
	(写真1-1)ALPS 処理水移送ポンプ	(写真1-2)ALPS 処理水移送配管		
				
	(写真2)海水移送配管	(写真3)上流水槽		