


福島第一原子力発電所現地確認報告書

- 1 確認日
令和6年9月3日（火）
- 2 確認箇所
モニタリングポスト(No. 1～2)（図1）
- 3 確認項目
敷地境界モニタリングポストの周囲の状況

4 確認結果の概要

福島第一原子力発電所の敷地境界付近には、モニタリングポストが8か所設置されている。今回は、これらのモニタリングポストのうち、敷地境界の北側に設置されているモニタリングポスト（No. 1～2）の周囲の状況等を確認した。（前回確認：[令和4年7月11日](#)）

- ・モニタリングポストNo. 1 及びNo. 2は周辺監視区域の内側に設置されている。モニタリングポストNo. 1 及びNo. 2に設置された線量表示器の指示値は、それぞれ $0.4\mu\text{Sv/h}$ 、 $0.8\mu\text{Sv/h}$ であった。この値は東京電力がHPで公表している値と概ね一致していた。（写真1）
- ・モニタリングポストの周囲に、放射線量測定の障害となるものはなかった。また、確認した範囲でモニタリングポストの外観等に異常は確認されなかった。



（図1）福島第一原子力発電所構内概略図



(写真 1 - 1)
モニタリングポストNo. 1



(写真 1 - 2)
モニタリングポストNo. 2



(写真 1 - 3)
モニタリングポストNo. 2 に設置され
た線量表示器

- 5 プラント関連パラメータ等確認
本日確認したデータについて、異常な値は確認されなかった。