

福島第一原子力発電所現地確認報告書

1 確認日

令和7年1月8日（水）

2 確認箇所

構内南側（瓦礫類一時保管エリアN南東側、淡水化装置（RO1建屋））
（図1）

3 確認項目

構内の状況確認

4 確認結果の概要

年末年始の休日明けであり、現場作業が本格的な再開に至っていないことから、昨日（1月7日）に引き続き本日は構内南側の状況確認を行った。

下記2件の作業が行われていたことを確認した。

ア フロンガス抜き取り作業

場所：瓦礫類一時保管エリアN南東側

確認結果：


- ・使用しなくなった電子クーラーからフロンガスを抜き出し、容器に回収する作業が行われていた。（写真1）
- ・作業エリアは単管パイプで区画されており、みだりに人が立ち入れない措置が取られていた。また、作業エリアには消火器が設置されていた。（写真2）

イ RO1／RO2除却工事

場所：RO1建屋南西側

確認結果：

- ・RO装置内の残水回収作業に使用した使用済みの機材及び廃材をRO1建屋内へ搬入する作業が行われていた。（写真3）
- ・作業エリアは単管パイプで区画されており、みだりに人が立ち入れない措置が取られていた。
- ・作業員は、カバーオールの上にアノラックを着用しており、汚染防止対策が実施されていた。また、ファン付きの全面マスクを装着していた。（写真4）



(図1) 福島第一原子力発電所構内概略図



(写真1-1)
フロンガス回収作業の状況



(写真1-2)
回収した電子クーラー



(写真2)
作業エリアの区画状況及び消火器の
配備状況



(写真3-1)
トラック荷台に積載している機材及
び廃材のR01建屋内への搬入作業
状況



(写真3-2)
R01建屋内への資機材等搬入口の
状況



(写真4)
アノラック及びファン付き全面マス
クの装備状況

5 プラント関連パラメータ等確認

本日確認したデータについて、異常な値は確認されなかった。