

福島第一原子力発電所現地確認報告書

1 確認日

令和8年7月13日（月）

2 確認箇所

放射性物質分析・研究施設第2棟の建設地（図1）

3 確認項目


放射性物質分析・研究施設第2棟の建設工事の状況

4 確認結果の概要

日本原子力研究開発機構（以下「JAEA」という。）では、福島第一原子力発電所の廃止措置に向けた、燃料デブリ等の性状把握のための分析を行う施設として、令和7年3月31日から発電所構内に放射性物質分析・研究施設第2棟（以下「JAEA第2棟」という。）の建設工事に着手している。

今回、当該工事の進捗状況について確認した。（前回確認：[令和8年6月15日](#)）


- ・前回確認時と比べて、2階床面のコンクリート打設や排気筒の設置のほか、地下階におけるダストモニタのサンプリング用の配管設置や壁のコンクリート打設等、建設工事が更に進められていた。（写真1）
- ・現場では、侵入防止や段差注意等の安全対策に関する掲示のほか、熱中症対策に関する掲示がなされるなど、作業安全に関する注意喚起がなされていた。（写真2）



（図1）福島第一原子力発電所構内概略図



(写真 1 ①) 第 2 棟の外観



(写真 1 ②) 第 2 棟（2 階北側）の工事状況



(写真 1 ③) 地下階の配管敷設の状況



(写真 2) 熱中症対策の実施状況
※ミストが噴霧される

5 プラント関連パラメータ確認

各パラメータについて、異常値は確認されなかった。