

福島第一原子力発電所現地確認報告書

1 確認日

令和8年8月4日（火）

2 確認箇所

- ・伐採木一時保管エリアM（図1）
- ・伐採木一時保管エリアH（図1）
- ・瓦礫類一時保管エリアE1（図1）

3 確認項目

- （1）伐採木一時保管エリアM・Hの状況
- （2）瓦礫類一時保管エリアE1の状況

4 確認結果の概要

- （1）伐採木一時保管エリアM・Hの状況

東京電力は、水処理二次廃棄物及び再利用・再使用対象を除く全ての固体廃棄物の屋外における一時保管を令和10年度中に解消することを目指しており、各一時保管エリアにおいては廃棄物の保管のほか、分別や破碎、コンテナへの詰め替えなどの作業が実施されていることから、県では各エリアの状況等を定期的に確認している。

今回、伐採木一時保管エリアM、伐採木一時保管エリアH及び瓦礫類一時保管エリアE1における廃棄物の保管状況等を確認した。

【伐採木一時保管エリアM】（前回確認時：令和8年7月9日）

- ・当該エリア南西側は、瓦礫類減容処理のための区画となっており、前回確認時と比べ6m³コンテナの数が増加していたほか、瓦礫類の野積み量が増加していた。（写真1）
- ・エリア中央の伐採木の野積み場所においては、前回確認時から保管状況に大きな変化は見られなかった。（写真2）
- ・現場確認時、エリア内では除草作業が実施されていた。また、側溝内に堆積物等は確認されず整備されていたほか、確認範囲内における伐採木のエリア外への飛散や流出も認められず、適切に管理されていた。（写真3）

【伐採木一時保管エリアH】（前回確認時：令和8年6月16日）

エリアHは傾斜地を挟んで東側エリアと西側エリアに分かれており、それぞれの確認状況は以下のとおり。

<東側エリア>

- ・エリア北側は、他の瓦礫類一時保管エリアから搬入された廃棄物の分別・破碎及びコンテナへの詰め替え作業エリアとして運用されており、前回確認時と比べコンテナの保管量が増加していた。（写真4）
- ・エリア中央部は、前回保管されていた溶融対象金属を収納した6 m³コンテナに加え、現在は分別・破碎完了済みの雑可燃物を収納した1 m³コンテナの搬入・保管場所として使用されていた。（写真5）
- ・エリア南側は、前回確認時と同様、伐採木、小割りされた枝、ベニヤ板等の保管のほか、破碎機による破碎やバックホウ等を用いた分別、コンテナへの収納作業が実施されていた。作業は進捗しており、前回確認時と比べて野積みされた伐採木等の量が減少していた。（写真6）


<西側エリア>

- ・西側エリアでは碎石敷による整地がなされており、破碎済の雑可燃物（木くず、紙、プラスチックなど）を収納した1 m³コンテナが、整然と並べられ管理されていた。なお、前回確認時と比べコンテナの保管量が増加していた。（写真7）

（2）瓦礫類一時保管エリアE 1 の状況

【瓦礫類一時保管エリアE 1 の状況】（前回確認時：令和8年4月27日）

- ・固体廃棄物を収納している保管容器（コンテナ等）の大部分には、雨水等の侵入を防止するための耐候性シートによる養生が施されていた。また、前回確認時にエリア内に保管されていたハーフハイトコンテナが撤去されていた一方、6 m³コンテナの保管数は増加していた。（写真8）
- ・確認した範囲では積み重ねた保管容器のずれや内容物の漏えい等は認められなかった。



(図 1) 福島第一原子力発電所構内概略図



(写真 1－1)
伐採木一時保管エリアM南西側の状況
① (前回確認時)



(写真 1－2)
伐採木一時保管エリアM南西側の状況
② (今回確認時)



(写真 2－1)
伐採木一時保管エリアM中央部の状況
① (前回確認時)



(写真 2－2)
伐採木一時保管エリアM中央部の状況
② (今回確認時)



(写真 3 - 1)
除草作業の状況



(写真 3 - 2)
側溝の状況



(写真 4 - 1)
伐採木一時保管エリアH（東側エリア
北側）の状況①（前回確認時）



(写真 4 - 2)
伐採木一時保管エリアH（東側エリア
北側）の状況②（今回確認時）



(写真 5 - 1)
伐採木一時保管エリアH（東側エリア
中央部）の状況①（前回確認時）



(写真 5 - 2)
伐採木一時保管エリアH（東側エリア
中央部）の状況②（今回確認時）



(写真 6－１)
伐採木一時保管エリアH（東側エリア
南側）の状況①（前回確認時）



(写真 6－２)
伐採木一時保管エリアH（東側エリア
南側）の状況②（今回確認時）



(写真 7－１)
伐採木一時保管エリアH（西側エリ
ア）の状況①（前回確認時）



(写真 7－２)
伐採木一時保管エリアH（西側エリ
ア）の状況②（今回確認時）



(写真 8－１)
瓦礫類一時保管エリアE 1 の状況①
（前回確認時）



(写真 8－２)
瓦礫類一時保管エリアE 1 の状況②
（今回確認時）



(写真 8－3)
瓦礫類一時保管エリア E 1 の状況③
(前回確認時)



(写真 8－4)
瓦礫類一時保管エリア E 1 の状況④
(今回確認時)

5 プラント関連パラメータ等確認

確認したデータについて、異常値は確認されなかった。