



令和4年8月3日からの大雨  
に伴う  
災害復旧の進捗状況



福島県土木部  
令和5年7月31日現在

## 災害復旧事業全体の進捗状況（令和5年7月31日現在）

| 工種 | 査定箇所数<br>(箇所) | 着工箇所数<br>(箇所) | 着工率<br>(%) | 完了箇所数<br>(箇所) | 完了率<br>(%) |
|----|---------------|---------------|------------|---------------|------------|
| 道路 | 24            | 17            | 70.8       | 0             | 0.0        |
| 橋梁 | 1             | 0             | 0.0        | 0             | 0.0        |
| 河川 | 87            | 86            | 98.8       | 12            | 13.7       |
| 合計 | 112           | 103           | 91.9       | 12            | 10.7       |

# 災害復旧事業の進捗状況について（道路）

## 熱塩加納山都西会津線

耶麻郡西会津町奥川大字飯根字小峯沢地内

復旧延長 **14.0m**

復旧概要 コンクリートブロック積、  
舗装工

進捗率 **90.0%**



施工前



施工状況



# 災害復旧事業の進捗状況について（道路）

## 熱塩加納山都西会津線

耶麻郡西会津町奥川大字飯沢字寺峯地内

|      |       |
|------|-------|
| 復旧延長 | 12.0m |
| 復旧概要 | 舗装工   |
| 進捗率  | 90.0% |



施工前



至 熱塩加納

施工状況



至 熱塩加納

# 災害復旧事業の進捗状況について（道路）

## 熱塩加納山都西会津線

耶麻郡西会津町奥川大字飯根字大賀所地内

|      |       |
|------|-------|
| 復旧延長 | 15.4m |
| 復旧概要 | 擁壁工   |
| 進捗率  | 50.0% |



施工前

至 熱塩加納



施工状況

至 熱塩加納



# 災害復旧事業の進捗状況について（道路）

## 福島吾妻裏磐梯線

耶麻郡猪苗代町大字若宮地内

|      |             |
|------|-------------|
| 復旧延長 | 54.0m       |
| 復旧概要 | 排水（函渠）工、舗装工 |
| 進捗率  | 30.0%       |



施工前

至 福島市



施工状況

至 福島市



# 災害復旧事業の進捗状況について（河川）

## 杉田川筋 二本松市長命地内

|      |        |
|------|--------|
| 復旧延長 | 49.0m  |
| 復旧概要 | 張ブロック工 |
| 進捗率  | 100.0% |



施工前



令和5年6月完了



# 災害復旧事業の進捗状況について（河川）

## 杉田川筋

二本松市馬場平地内

復旧延長

113.0m

復旧概要

積ブロック工、羽口工

進捗率

100.0%



施工前



令和5年7月完了





# 災害復旧事業の進捗状況について（河川）

## 杉田川筋

安達郡大玉村大山字当地内地内

復旧延長

53.0m

復旧概要

張ブロック工

進捗率

100.0%



施工前



令和5年7月完了



# 災害復旧事業の進捗状況について（河川）

## 姥堂川筋

喜多方市関柴町西勝字吉原地内

|      |       |
|------|-------|
| 復旧延長 | 57.5m |
| 復旧概要 | 護岸工   |
| 進捗率  | 90.0% |



施工前



施工状況



# 災害復旧事業の進捗状況について（河川）

## 奥川筋

耶麻郡西会津町奥川大字飯沢字内山地内

|      |        |
|------|--------|
| 復旧延長 | 191.8m |
| 復旧概要 | 護岸工    |
| 進捗率  | 40.0%  |



施工前



施工状況



# 災害復旧事業の進捗状況について（河川）

## 野辺沢川筋

喜多方市熱塩加納町相田字上内裏乙地内

|      |       |
|------|-------|
| 復旧延長 | 59.3m |
| 復旧概要 | 護岸工   |
| 進捗率  | 80.0% |



施工前



施工状況

