

平成 17 年 5 月 26 日  
福島県生活環境部原子力安全グループ

## 原子力発電所に関する情報について

このことについて、本日電子メールで原子力安全グループ宛に下記の内容の原子力発電所に関する情報提供があり、原子力安全・保安院及び東京電力㈱に連絡しましたのでお知らせします。

### < 情報提供の内容 >

- ・ 4月に、福島第二原子力発電所3号の制御棒駆動機構ハウジング2本にひびらしきものが見つかった。
- ・ 東京電力は、ひびでなく線状の傷跡であることを確認したとしているが、専門家によるとSCC\*の可能性を否定していないとのこと。
- ・ 東京電力が表面を磨いた際に、削り取ってしまった可能性があり、深い傷ではないのかもしれませんが、削り屑がひびに入ってひびが見えなくなっている可能性もあるとのこと。

\* SCC : 応力腐食割れ(福島県注釈)

(担当 原子力安全グループ 電話024-521-7252 内線2800)