

H8南エリアの堰内溜まり水の溢水について

(概要)

- 10/2 9:30頃 H8南エリア(溶接タンクエリア)にて堰水位が堰の高さとあまり差がない状況を確認
- 13:09 エリア内に設置したポンプにて、エリア内のタンクの空きスペースに汲み上げ開始。この際、堰上部から水の漏出が発生していることを確認(評価量:最大で約23m³)

(H8南エリア堰内溜まり水(雨水)の分析結果)

- ・全ベータ=15 Bq/L(簡易測定による)
- ・セシウム134=検出限界値未満(検出限界値:14 Bq/L)
- ・セシウム137=検出限界値未満(検出限界値:19 Bq/L)

