


平成25年2月作成

福島県南会津建設事務所管内図

H27. 9月関東・東北豪雨災害被災状況【河川編】


○9月9日(水)午前0時頃から降り始めた雨は9月10日(木)午後12時頃まで約36時間降り続き、館岩地域では300mmを越える降雨量となり、最大24時間雨量が255mm、最大時間雨量は19mmを記録した。
 ○異常降雨によって管内の河川では、多くの被害を受けており、特に館岩川や桧沢川では堤防決壊や越水、護岸崩壊が甚大である。



降り始めからの累計雨量(9/9 0:00~9/10 12:00)

地域	観測地点	累計雨量
田島地域	水防田島	217
	滝ノ原観測所(河)	354
	田島ダム	230
館岩地域	館岩地域雨量観測所(気)	312
伊南地域	浪野	258
南郷地域	水防山口	236
	大川ダム管理所(河)	136
下郷町	塩生	200
	戸石川観測所(河)	195
只見町	黒谷	116
	妻谷山	68
檜枝岐村	上ノ原	147

観測所名	館岩		浪野		山口		楢戸		黒谷		田島		黒本		高野川	
	水位	雨量	水位	雨量	水位	雨量	水位	雨量	水位	雨量	水位	雨量	水位	雨量	水位	雨量
水防田島	2.05	2.4	2.5	1.8	1.25	1.8	1.8	1.6	0.9	1.6	0.8	1.2	2.25	1.2	1.2	1.2
水防山口	3.85	3.3	3.7	3.5	2	2.8	2.8	2.25	1.2	1.2	1.2	2.25	1.2	1.2	1.2	1.2
浪野	4.53	4	3.8	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7
黒谷	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1
田島	5.6	4.7	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1
黒本	5.6	4.7	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1
高野川	5.6	4.7	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1



【凡例】
 ● 県管理河川・砂防の主な被災箇所

名称	延長(km)	用途	備考
井戸上沢川	450	S30.3.28	河川
小川沢川	3,000	S30.3.21	河川
館岩川	720	S30.3.28	河川
浪野川	420	S30.3.28	河川
黒谷川	720	S30.3.28	河川
田島川	700	S30.3.28	河川
黒本川	3,000	S30.4.21	河川
高野川	500	S30.4.21	河川
伊南川	900	S31.9.1	河川
浪野川	420	S31.9.1	河川
黒谷川	1,350	S31.9.1	河川
田島川	1,350	S31.9.1	河川
黒本川	4,200	S31.9.1	河川
高野川	3,200	S31.9.1	河川
伊南川	3,000	S31.9.1	河川
浪野川	290	H2.9.10	河川
黒谷川	966	S31.11.21	河川
田島川	400	S31.12.23	河川
黒本川	400	S31.12.23	河川
高野川	310	S31.12.23	河川
伊南川	471	S31.12.23	河川
浪野川	180	H7.3.3	河川



桧沢川(塩江地内)出水状況



館岩川(新田原地内)被災状況



館岩川(新田原地内)出水状況



阿賀川(川島地内)出水状況



桧沢川(金井沢地内)被災状況



桧沢川(金井沢地内)被災状況