



## お願いします！！ 車への早めの雪対策！！

県南地方では平成26年2月に白河観測史上第1位の積雪を記録し、物流トラックや観光バスのチェーン未装着車等が各所でスタックし、激しい渋滞が発生しました。



スタック発生による渋滞状況

### 【お願い】

雪道でのチェーン未装着車での走行は、スタック事故だけでなく、その後の渋滞や除雪作業の妨げにもなります。  
運転される方は、早めのタイヤ交換や、タイヤチェーンの準備・装着をお願いします！！

## 道路に関する情報はコチラから！！

県管理道路通行規制状況(福島県道路管理課HP) ↓

<http://www.pref.fukushima.jp/douro/kisei/kisei-map.htm>

県内道路状況ライブカメラ(福島県道路管理課HP) ↓

<http://www.pref.fukushima.jp/douro/kanri/dourokamera.html>



# ※ご注意下さい！！

- スタックした車両の脱出は自力(レッカー依頼等)でお願いします。
- 冬期は必ず冬タイヤ装着及びタイヤチェーン装着をお願いします。
- 冬期混雑時は道路幅の広い国道118号、289号をご通行下さい。



H26.2.9 スタック状況



H26.2.9 スタック状況



H26.2.8 R4下り 通行止

問い合わせ先: 県南建設事務所企画管理部管理課  
TEL0248-23-1526

# ライブカメラの活用

・リアルタイムな路面状況。

・路面温度や気温も表示。

・H27年度内に国道289号 白河市表郷庁舎前に1基追加予定。

・H28年度以降も積極的に追加予定。

## 西郷村 真名子大橋

気温: 7.4°C

更新日時: 11/19 16:23



画像更新日時: 11/19 16:22


画像更新日時: 11/19 16:24

閉じる

福島県のホームページより

<http://www.fukushima-road.net/kennan/>

## 県南地区道路情報



### ご利用上の注意

- 気候の急変や画像更新の停止なども考えられます。  
当ページの情報は参考程度にお考えいただき、運転には十分にご注意ください。
- 気象状況、設置場所、提供者のカメラ設定環境等の理由により、画像が得られなかったり、画質が落ちる場合があります。


### ライブカメラ設置地点

🚗 ご覧になりたい箇所の ● や ● をクリックして下さい 🚗





# 凍結抑制剤自動散布機の活用



## 凍結抑制剤自動散布機 設置位置図



可搬式溶液散布装置の効果

定置式5基  
可搬式7基  
計12基

河川名	河川番号	砂防指定区間	河川番号	河川名
荒川	1	上流部	1	荒川
利根川	2	上流部	2	利根川
Tone River	3	上流部	3	Tone River
荒川	4	中流部	4	荒川
利根川	5	中流部	5	利根川
Tone River	6	中流部	6	Tone River
荒川	7	下流部	7	荒川
利根川	8	下流部	8	利根川
Tone River	9	下流部	9	Tone River