

県内のゴルフ場における水質調査結果

1 調査実施者

福島県、各政令市及び各ゴルフ場管理者

2 調査結果

県内のゴルフ場からの排水水について、過去5年間（平成23年度から平成27年度）条例の排水指定事業場排水基準及び国の指針値を超過する農薬は検出されていない。

また、以下の表は、国の指針の改正により、指針に基づく農薬及び指針値が見直された12物質の水質調査結果を示している。

表 県内のゴルフ場における水質調査結果（H23～H27年度）

農薬名	測定結果			排水指定事業場排水基準 (mg/L)	指針値 (mg/L)
	調査ゴルフ場数 (延べ数)	検体数	最大値 (mg/L)		
オキシシン銅（別名有機銅）	74	79	0.013	0.4	0.2
ピリダフェンチオン	62	62	不検出	0.02	なし
アシュラム	158	463	0.05	2	10
テルブカルブ（別名MBPMC）	62	62	不検出	0.2	なし
ベンスリド（別名SAP）	45	45	不検出	1	なし
ペンディメタリン	89	136	不検出	1	3.1
ベンフルラリン（別名ベスロジン）	35	36	不検出	0.8	0.1
ジフェノコナゾール	5	13	不検出	0.3	0.25
チフルザミド	27	71	0.01	0.5	0.37
トリフルミゾール	0	0	—※	0.5	0.39
エトキシスルフロン	7	18	不検出	1	1.4
MCPA イソプロピルアミン塩及びMCPA ナトリウム塩	5	12	0.001	0.05 (MCPAとして)	0.051 (MCPAとして)

※「—」：調査実績なし