

福島第一原子力発電所現地確認報告書

1 確認日

平成31年 3月 4日 (月)

2 確認箇所

3号機燃料取り出し遠隔操作室 (免震重要棟)

3号機原子炉建屋オペレーティングフロア

3 確認項目

3号機燃料取り出しに向けた対応状況

4 確認結果の概要

3号機使用済燃料プールからの燃料取り出しについては、燃料取扱設備の一連の不具合に対する対策及び機能確認が完了し、燃料取り出しに向けて、2月14日から燃料取り出し訓練や関連作業が行われている。

今回、「福島県原子力発電所の廃炉に関する安全監視協議会」の専門委員とともに、燃料取り出しに向けた対応状況等を確認した。

- ・平成30年8月8日に発生した燃料取扱機 (FHM) の不具合の原因とされたケーブルが交換され復旧されていることを確認した。(写真1)
- ・燃料取り出し用カバー (ドーム屋根) からの雨漏りによるトリ上の機器への影響を軽減するために、燃料取扱機のトリ上に雨養生が実施されていることを確認した。(写真2)



(写真1)



(写真2)

5 プラント関連パラメータ等の確認

各パラメータについて、異常な値は確認されなかった。