

福島第一原子力発電所現地確認報告書

- 1 確認日
令和元年 6月14日（金）
- 2 確認箇所
H4南タンクエリア
- 3 確認項目
H4南タンクエリア溶接型タンク設置工事完了後の状況

4 確認結果の概要

H4南タンクエリアでは溶接型タンク設置工事が行われていたが、5月中旬に原子力規制庁による最終検査が終了していることから、堰の設置状況や配管接続状況等を確認した。

- ・今回確認時、51基全てのタンクが設置されていた。（前回確認：[平成30年11月2日](#)）（図1、写真1）
- ・エリア全周に渡り、コンクリート製の内堰・外堰が構築されていたが、外堰の一部で防水塗装が施工中であった。（写真2）
- ・既設多核種除去設備及び増設多核種除去設備からの処理済水移送配管が計画どおりに接続されていることを確認した。（写真3）




図1 H4南タンクエリア概略図



(写真1-1)
H4南タンクエリア北東側から
撮影



(写真1-2)
H4南タンクエリア南東側から
撮影



(写真2-1)



(写真2-2)



(写真3)

5 プラント関連パラメータ確認

各パラメータについて、異常な値は確認されなかった。