

福島第一原子力発電所現地確認報告書

1 確認日

令和元年 7月2日 (火)

2 確認箇所

H4タンクエリア

3 確認項目

H4タンクエリアで発見された半割ドラム缶の処理状況

4 確認結果の概要

令和元年5月24日にH4タンクエリアで半割（上部半分程度がない）ドラム缶が発見された事象について、東京電力から対応状況等を聴取するとともに現場を確認した。（前回確認：[令和元年5月27日](#)）

（聴取内容）

- ・ドラム缶内の溜まり水は1号機タービン建屋内に仮置きしていたが、後日、適切に処理した。
- ・ドラム缶についてはコンテナに詰めて、発電所内の一時保管エリアで管理している。

（現場確認結果）

- ・ドラム缶が残置されていた場所については、制御盤等を設置するためにコンクリートが打設されていた。（写真1）




図1 H4タンクエリア概略図



(写真 1 - 1)
前回 (令和元年 5 月 27 日撮影)



(写真 1 - 2)
今回 (令和元年 7 月 2 日撮影)

- 5 プラント関連パラメータ確認
各パラメータについて、異常な値は確認されなかった。