

長野電鉄 長野線 須坂駅～日野駅間 人身障害事故

1. 事業者 長野電鉄株式会社
2. 事故等種類 鉄道人身障害事故
3. 発生日時 令和7年5月21日(水) 17時50分頃 天候：雨
4. 場所 長野線 須坂駅～日野駅間(長野駅起点11km152m付近)
(長野県須坂市)
5. 列車 信州中野駅発 長野駅行き 第538列車(3両編成)
6. 死傷者 死亡1名(乗客1名) 軽傷2名(乗客2名)
7. 原因 運輸安全委員会が調査中。
8. 概要 [長野電鉄からの報告による]

当該列車の運転士は須坂駅～日野駅間を走行中、線路を支障している農業用倉庫を発見し、非常制動をとるも及ばず、衝撃して停車した。

9. 国土交通省等の対応
- ・原因究明及び再発防止策の検討を指示。

・運輸安全委員会が調査官2名で22日から調査中。

・北陸信越運輸局が運輸安全委員会の調査を支援するため職員を派遣。

10. 付 記
- (1) 乗客は約200名。

(2) 事故発生当時心肺停止状態であった1名は緊急搬送後、死亡が確認された。

(3) 19時00分に運転再開。

(4) 長野電鉄は、当該路線に風速計を1基設置しているほか、気象庁のHP、地方気象台からのメール受信、電力会社のHPなどから気象情報、竜巻注意情報等入手。

(5) 風速計は村山橋りょうに設置。風速が秒速20mで警報が発報されるが、警報が発報されていなかった。

(6) 当日の事故現場付近の列車の運行は下図のとおり。

