

平成25年度第15回福島県原子力発電所の廃炉に関する安全監視協議会
議事次第

日 時 平成26年 2 月 20日(木)
13時15分～
場 所 杉妻会館 4階 牡丹
(福島市杉妻町3番45号)

1 開 会

2 あいさつ

3 委員紹介

4 議 事

- (1) 汚染水貯留H6北エリアのタンク上部からの漏えいについて
- (2) 2号機原子炉圧力容器底部温度計の故障について
- (3) ストロンチウム90及び全ベータの測定方法誤りについて
- (4) 廃炉・汚染水問題に対する追加対策の実施状況と今後の見通しについて
- (5) その他

5 閉会

[配付資料一覧]

次第、配付資料一覧（本紙）

出席者名簿

座席表

議事(1)

- 資料1 福島第一原子力発電所 H6エリアタンク上部天板部のフランジ部からの漏えいについて
(東京電力株)

議事(2)

- 資料2 2号機RPV底部温度計(T E-2-3-69R)の監視除外について
(東京電力株)

議事(3)

- 資料3-1 福島第一原子力発電所におけるストロンチウム-90分析の評価について
(東京電力株)
- 資料3-2 福島第一原子力発電所におけるベータ線測定における数え落としについて
(東京電力株)
- 資料3-3 福島第一原子力発電所に於けるストロンチウム-90分析、ベータ線測定に関する補足資料
(東京電力株)

議事(4)

- 資料4-1 第一原発の汚染水対策について
(資源エネルギー庁)
- 資料4-2 福島第一原子力発電所汚染水問題に対する予防的・重層的な追加対策
(東京電力株)