

福島県海岸危険箇所マップ

(①相馬方部)

【注意】

このマップは、令和7年6月に実施した点検調査において、下記理由により海岸への立ち入りが**危険**と判断された箇所を記載しています。

(1) **がけ崩れのおそれがある海岸**

くずれやすい天然のがけからなる海岸で、海岸にいるとがけ崩れに巻き込まれるおそれがあります。

番号	区間	延長 (m)	所管
①	木崎地区海岸:新地町埴木崎地先	70	建設
②	釣師浜漁港:南側	595	漁港
③	釣師浜漁港:新地町大戸浜地先	340	漁港
④	釣師浜漁港:地蔵川河口北側	410	漁港
⑤	松川浦漁港:鵜の尾岬周辺	1,186	漁港
⑥	古磯部地区海岸:茶屋ヶ岬周辺	860	建設
⑦	古磯部地区海岸:相馬市磯部地先～蒲庭地先	1,016	農林
⑧	蒲庭地区海岸:相馬市蒲庭地先	2,878	農林
⑨	南海老地区海岸:南相馬市鹿島区北海老地先	270	建設
⑩	南鳥崎地区海岸:原町火力発電所北側	279	建設
⑪	北泉大磯地区海岸:南相馬市原町区北泉地先～新田川河口	1,990	建設
⑫	小浜零地区海岸:南相馬市原町区零地先～太田川河口	2,226	建設・農林
⑬	塚原地区海岸:小高川河口北側	305	建設
⑭	角部内地区海岸:南相馬市小高区村上地先	460	農林
⑮	蛭沢地区海岸:南相馬市小高区角部内地先～宮田川河口	240	農林
⑯	棚塩地区海岸:南相馬市小高区浦尻内地先	814	農林

(2) **波にさらわれるおそれがある海岸**

海岸が狭い砂浜や磯になっていたり、海岸施設の影響により高波が打ち寄せやすいため、海岸にいると波にさらわれて沖合いに流されるおそれがあります。

番号	区間	延長 (m)	所管
①	今神地区海岸:地蔵川河口南側	240	農林
②	蒲庭地区海岸:相馬市蒲庭地先	163	建設
③	北海老地区海岸:相馬市蒲庭地先～南相馬市鹿島区北海老地先	1,673	農林
④	真野川漁港・南海老地区海岸:南相馬市鹿島区北海老地先～南右田地先	2,186	漁港・建設
⑤	北泉大磯地区海岸:南相馬市原町区北泉地先	150	建設
⑥	萱浜地区海岸・零地区海岸:南相馬市原町区零地先	425	農林・建設
⑦	小沢地区海岸:太田川河口南側	1,521	農林・建設
⑧	村上地区海岸:南相馬市小高区村上地先	835	農林・建設
⑨	角部内地区海岸:南相馬市小高区村上地先～角部内地先	1,606	建設
⑩	蛭沢地区海岸・浦尻地区海岸:宮田川河口～南相馬市小高区浦尻地先	1,716	農林・建設

これ以外の箇所でも、**波消しブロック**の上での釣りや、**海水浴場**以外での**遊泳**などは**大変危険**ですので**絶対にやめましょう**。



<お問い合わせ先>

相双建設事務所	管 理 課	電話 (0244) 26-1183
相馬港湾建設事務所	企画管理課	電話 (0244) 26-8812
相双農林事務所	農村整備第1課	電話 (0244) 26-1241

※ 黄色の港湾・漁港区域については、相馬港湾建設事務所へ、その他のについては、相双建設事務所または相双農林事務所へお問い合わせ下さい。

凡 例

- がけ崩れのおそれがある海岸
- 波にさらわれるおそれがある海岸
- ▲ 海水浴場
- 港湾・漁港区域