

①使用済燃料健全性確認状況

- ・ 震災後も共用プール水位は保たれており、燃料の冷却は維持されている。
- ・ 共用プールには海水を入れてない。

②使用済燃料保管状況

共用プールに保管されている各号機の使用済燃料体数は以下のとおりになっており、共用プールの全体の収容率は約93.2%である。

1u	2u	3u	4u	5u	6u	計(共用プール)
576	1,044	1,150	1,078	1,151	1,376	6,375/6,840体

③燃料取扱い設備の健全性確認

共用プールでの燃料取扱いに向けて、燃料取扱い設備の健全性確認を順次行っている。

- ・ 天井クレーン : 1階, 3階ともに現在使用可能
- ・ 燃料取扱機 : 現在点検中、6月末復旧予定

本資料には、東京電力株式会社またはその他の企業の秘密情報が含まれている可能性があります。当社の許可なく本資料の複製物を作成すること、本資料の内容を本来の目的以外に使用すること、ならびに第三者に開示、公開する行為を禁止します。

東京電力株式会社