


現場状況確認ルート図
 視察者: 福島県・立地町
 平成25年3月8日(金)
 13時20分～15時40分

福島第二原子力発電所

- 【順路】
 事務本館→①→②→③→④→事務本館
- ①1・2号放水口モニタ設備
 - ①-1: 1・2号放水口モニタ監視盤及び電源設備
 - ①-2: 1・2号放水口モニタサンプルポンプ
 - ②1号機 北側海水熱交換器建屋
 - ③2号機 北側海水熱交換器建屋
 - ・2階: 残留熱除去機器冷却系ポンプA, C
 - ・1階: 所内低圧電源設備配電盤(パワーセンター)2C-2, 非常用ディーゼル発電設備冷却系ポンプA
 - ④1・2号機 廃棄物処理建屋
 - ・3階: 1・2号機 廃棄物処理建屋中央制御室
 - ・地下2階: 高電導度廃液系収集ポンプA, C室
低電導度廃液系Bサンプル室



正門

● : 空間線量率 (μSv/h)