

平成25年度第4回 福島県原子力発電所の廃炉に関する
安全監視協議会現地調査実施要領

平成25年 6月13日
福島県原子力発電所の廃炉
に関する安全監視協議会

1 目的

東京電力の福島第二原子力発電所の復旧計画に基づく冷温停止維持に係わる設備等の復旧が完了したことから、その対応状況について東京電力に説明を求めるとともに現場の状況確認を行うことを目的として、福島第二原子力発電所の現地調査を実施する。

実施に当たっては、廃炉監視に関する本協議会の活動を県民に広く周知するため、県政記者クラブ加盟各社に同行取材を案内する。

2 日時

平成25年6月13日（木）12時00分～16時20分

3 場所

福島第二原子力発電所（双葉郡楡葉町・富岡町）

4 出席者

- (1) 廃炉安全監視協議会構成員（専門委員、県生活環境部、関係市町村）
- (2) 説明者 東京電力㈱

5 調査内容

(1) 現地調査

冷温停止維持に係わる1号機設備等の復旧状況の確認

- ・ 1号機中央制御室
- ・ 1号機原子炉建屋（原子炉冷却材浄化系、所内電源、非常用ディーゼル発電機等）
- ・ 1・2号機放水口モニタ設備（監視盤、電源設備、サンプルポンプ）
- ・ 1号機海水熱交換器建屋（電源盤、残留熱除去機器冷却系）

(2) 会議（説明、質疑等）

- ・ 福島第二原子力発電所の復旧状況について（1号機復旧完了に伴う報告）
- ・ 『「福島第二原子力発電所に係る今後の適切な管理等について」の対応方針【施設への影響】健全性評価報告書』

以上