

# 白河羽鳥線 道路災害復旧工事 ニュースレター

平成24年9月20日(木)より夜間通行止めで作業を進めていた仮設防護柵撤去工事が、平成24年10月26日の朝6時ごろに完了しました。


今後も復旧完了(平成25年7月末予定)まで、ご不便・ご迷惑をおかけしますが、ご理解、ご協力をお願いいたします。



・現在の状況は次ページへ

現在の状況(概略)

# 道路災害復旧工事 L=1.2km



施工前



施工状況③



4工区 終点側

2工区 完了



1工区 完了



施工前 4工区 起点側



施工状況②



施工状況⑦



4工区

施工状況④



施工状況⑤



5工区 起点側

事業位置



施工前



施工状況①



施工状況⑥



3工区

5工区 一部完了



5工区 終点側

至 天栄

至 白河