平成 23 年３月 11 日～３月 31 日（東日本大震災発生以降）にモニタリングポストで測定された空間線量率等の測定結果について

１　平成 23 年３月 11 日～３月３１日（東日本大震災発生以降）にモニタリングポストで測定された空間線量率等の測定結果について【概要】（PDF:198KB））

２　参考資料　福島県の各局舎から回収した空間線量率データの状況（PDF:350KB）

３　原子力発電所の環境放射能測定結果
平成２３年３月１１日～３月３１日（東日本大震災発生以降）
（PDF:1,186KB）（24.9.21 発表、24.12.28 更新）

４　参考資料　各地点の空間線量率の変動グラフ（PDF:1,100KB）
※グラフの元データはこちら

５　福島県設置のモニタリングポストの原子力発電所からの位置（PDF:56KB）

原子力発電所の環境放射能測定結果の訂正について（PDF:67KB）（24.12.28 更新）