

第37回廃炉安全監視協議会安全監視協議会写真集

○ サブドレン・地下水ドレン設備の状況



- ① 今回処理済水を放出した一時貯水タンクAの状況を確認した。(午前9時18分)



② 一時貯水タンクの出口弁を開操作している状況を確認した。(午前9時32分)



③ 排水ライン流量調整弁の状況を確認した。(午前9時46分)



④ 排水口から排水される状況を確認した。(午前10時3分)



⑤ 排水開始後しばらくすると、排水配管内の空気排出による泡が見えなくなった。(午前10時10分頃)