


第 57 回（平成 29 年 9 月 8 日開催）廃炉安全監視協議会写真
（場所：福島第一原子力発電所）

1. 現場確認



免震重要棟集中監視室（サブドレン水位監視状況やサブドレン水位低下事象発生時の状況を確認した。）



1, 2号機開閉所前（3号機燃料取り出しカバー設置状況を確認している様子。）



3号機燃料取り出しカバー設置状況
（拡大写真）



4号機原子炉建屋周辺（平成 29 年 8 月 2 日に一時的な水位低下事象が発生したサブドレンピット No. 51 周囲の状況を確認している様子）



No. 51 サブドレンピット
(拡大写真)



No. 215 サブドレンピット (増設されたサブドレンピット)
(拡大写真)



サブドレンピットを掘削する重機



平成 29 年 8 月 22 日に凍結が開始された西③
凍結管の状況 (バス車内から確認した。)

2. 説明、質疑応答時の様子



小野危機管理部長からの挨拶