

檜葉町駐在現地確認概要(平成28年3月22日～3月25日)

確認日	確認目的	確認箇所	確認状況	プラント関連 パラメータ
3月22日	1～4号機山側法面フェーシングによる線量低減状況の確認	免震重要棟	○1～4号機山側法面のフェーシング実施による線量低減の状況を確認。	13時40分現在
	K3・J8タンクエリア等の状況確認	K3・J8・K4・J9タンクエリア	○K3・J8タンクエリアにおけるタンク設置作業の進捗状況、 K4・J9タンクエリア設置予定地の状況を確認。	
	車両からの油漏れ事象の状況確認	ガレキ一時保管場所Jエリア付近～雑固体廃棄物焼却設備付近	○3月22日に発生した車両からの油漏れ状況を確認。	
3月23日	K排水路付替工事の状況確認	K排水路付替工事箇所	○K排水路付け替え工事の進捗状況を確認。	13時50分現在
	高温焼却炉建屋漏えい検知器動作に関する情報収集	免震重要棟	○3月23日に発生した高温焼却炉建屋での漏えい検知器動作について免震重要棟にて情報収集。	
	大型休憩所シャワー室整備の状況確認	大型休憩所	○大型休憩所に新しく設置されたシャワー室の設備を確認。	
3月24日	高温焼却炉建屋内における水の漏えい事象の確認	集中廃棄物処理施設高温焼却炉建屋	○3月23日に発生した高温焼却炉建屋での漏えい検知器動作について現場の状況を確認。	13時10分現在
	伐採木(枝葉)チップ化作業の状況確認	ガレキ・伐採木一時保管エリア(Gエリア)	○伐採木チップ化作業の詳細を確認。	
3月25日	フランジ型タンク解体片の保管状況の確認	フランジ型タンク解体片一時保管テント	○フランジ型タンク解体片の保管状況を確認。	13時15分現在
	フランジ型タンク解体片の切断作業の状況確認	定検機材倉庫(フランジ型タンク切断作業)	○フランジ型タンク解体片の切断作業を確認。	

※プラント状況については、プラント関連パラメータをご参照ください。