

檜葉町駐在現地確認概要(平成28年6月6日～6月10日)

確認日	確認目的	確認箇所	確認状況	プラント関連 パラメータ
6月6日	サブドレン処理水排水状況の確認	免震重要棟集中監視室 サブドレン処理水一時貯水タンク、移送設備、バルブユニット、排水口	○サブドレン排水が手順に沿って行われ、水質が確認されたタンクから排水が行われていることを確認した。	13時15分現在
	サブドレン海水サンプリング状況の確認	5・6号機放水口北側	○サブドレン排水に伴う海水採取に立ち会った。	
	陸側遮水壁凍結管ブライン入口弁操作状況の確認	1号機北側陸側遮水壁凍結管	○陸側遮水壁第1段階フェーズ2の開始に伴う、ブライン(冷媒)供給配管のバルブ操作開始に立ち会った。漏えい等異常なく開操作が行われたことを確認した。	
6月7日	地下水バイパス水の排水状況の確認	免震重要棟集中監視室 地下水バイパス一時貯留タンクエリア(H3タンクエリア) 地下水バイパス排水口(旧C排水路排水口付近)	○地下水バイパス排水が手順に沿って行われ、水質が確認されたタンクから排水が行われていることを確認した。	13時40分現在
	地下水バイパス排水後の海水サンプリング状況の確認	海水サンプリング地点(南放水口付近、地点T-2)	○地下水バイパス排水に伴う海水採取に立ち会った。	
6月8日	仮設耐圧ホースの再使用に伴う漏えい対策の確認	サブドレン中継タンクNo. 4、No. 5	○仮設耐圧ホースを使用し、サブドレン中継タンクNo.4から集水タンクに水移送する作業を確認した。中継タンク周辺の配管では特に漏えい等異常はなかった。No.5にも同様の配管があるが、移送は本設配管によるものであった。	10時30分現在
	集中廃棄物処理建屋間連絡ダクト充填作業完了後の状況確認	集中廃棄物処理施設	○集中廃棄物処理建屋間連絡ダクトの状況を確認した。本日は水移送が完了した段階であり、ポンプ等の機器が撤去されていることを確認した。充填作業の完了は来週になるとのことであった。	
6月9日	1号機海水配管トレンチ立抗かさ上げ工事の状況確認	1号機海水配管トレンチ立抗A、立抗B	○1号機海水配管トレンチの立抗A、Bにおける抗口のかさ上げ工事の状況を確認した。立抗A、B共に、立抗上部にあるペントハウスの配管貫通部や扉を閉止し、水密性を向上させる工事が行われていた。来週には完了予定とのことであった。	13時15分現在
6月10日	JAEA研究施設建設現場の状況の確認	JAEA研究施設建設現場(西門北側)	○西門付近で行われているJAEA研究施設の建設作業の進捗状況を確認した。樹木の伐採が行われている段階であった。	10時10分現在
	廃棄物関連施設建設現場の状況の確認	廃棄物関連施設建設現場(土捨場南側)	○増設される予定の廃棄物関連施設の建設作業の進捗状況を確認した。樹木の伐採が行われている段階であった。	

※プラント状況については、プラント関連パラメータをご参照ください。