

檜葉町駐在現地確認概要(平成28年10月31日～11月4日)

確認日	確認目的	確認箇所	確認状況	プラント関連 パラメータ
10月31日	C排水路・新設排水路切り替え状況の確認	C排水路・新設排水路切り替え地点	<u>OC排水路と新設排水路の切り替え地点の状況を確認した。仕切り板によって、C排水路側と新設排水路側への流量が調整されていた。</u>	11時45分現在
11月1日	地下水バイパス排水状況の確認	免震重要棟集中監視室 地下水バイパス一時貯留タンク(H3タンクエリア) 地下水バイパス排水口(旧C排水路排水口付近)	<u>○地下水バイパス排水状況を確認した。水質が確認されたタンクから排水されていることを確認した。</u>	13時05分現在
	地下水バイパス海水サンプリング状況の確認	南放水口付近(地点T-2)	<u>○地下水バイパス排水に伴う海水採取に立ち会った。福島県測定分も含めて5本に採取した。</u>	
	既設RO3設備からの漏えいの状況確認	既設RO設備	<u>○当日発生したRO3設備からの漏えいについて現場確認を行った。RO膜の洗浄水が漏えいしたが、鋼製堰の内側に溜まっていることを確認した。</u>	
11月2日	サブドレン処理水排水状況の確認	免震重要棟集中監視室 サブドレン一時貯水タンク、移送設備	<u>○サブドレン排水状況を確認した。水質が確認されたタンクから排水されていることを確認した。</u>	13時10分現在
	サブドレン海水サンプリング状況の確認	5・6号機放水口北側	<u>○サブドレン排水に伴う海水採取に立ち会った。福島県測定分も含めて5本に採取した。</u>	
11月4日	溶接型タンクの品質管理状況の確認	免震重要棟	<u>○溶接型タンクの品質管理の記録を確認した。溶接記録や水張り試験の記録が管理されていることを確認した。</u>	13時18分現在

※プラント状況については、プラント関連パラメータをご参照ください。