

檜葉町駐在現地確認概要(平成29年3月21日～3月24日)

確認日	確認目的	確認箇所	確認状況	プラント関連 パラメータ
3月21日	フランジ型タンクの予防保全 工事(G6タンクエリア)の確 認	G6タンクエリア	○フランジ型タンクの予防保全工事として実施されているフランジ部のコーキングの状況を確認した。G6タンクエリアではフランジ部やフランジのボルト部がコーキングされ、施工完了していた。	13時06分現 在
3月22日	2号機原子炉注水量低減操 作の状況確認	免震重要棟集中監視室	○2号機原子炉注水量低減操作の3回目に立ち会った。炉心スプレー系流量が約1.8m ³ /hから約1.5m ³ /hに引き下げられた。操作前後で原子炉温度に大きな変化はなかった。	11時35分現在
	伐採木一時保管エリアの状 況確認	伐採木一時保管エリア	○伐採木一時保管エリアの状況を確認した。チップ化作業が進捗し、保管槽に詰められていた。	
3月23日	Bタンクエリアのフランジ型タ ンク解体工事の進捗状況確 認	Bタンクエリア	○Bタンクエリアのフランジ型タンク解体工事の進捗状況を確認した。300トンタンク5基の解体が完了し、6基目の解体に入っていた。	13時30分現在
	敷地境界連続ダストモニタの 測定時間変更状況の確認	新事務本館	○敷地境界連続ダストモニタの信頼性向上対策について説明を受けた。放射線の計数時間を長くすることにより、天然核種による影響を低減したこと、局舎周辺をフェーシングすることにより、周辺土壌等からの影響を低減したこと、等の説明を受けた。	
3月24日	フランジ型タンク予防保全工 事の状況確認	Eタンクエリア	○フランジ型タンクの予防保全工事として実施されているフランジ部のコーキングの状況を確認した。Eタンクエリアではフランジ部やフランジのボルト部がコーキングされ、施工完了していた。	11時30分現在

※プラント状況については、プラント関連パラメータをご参照ください。