

檜葉駐在現地確認概要(平成26年12月8日～12月12日)

確認日	確認目的	確認箇所	確認結果	プラント関連 パラメータ
12月8日	新設タンクエリア工事進捗状況の確認	K1北、K1南、K2、J6、J7 タンクエリア	<a href="#">○新設タンクエリアの工事の進捗状況を確認。</a>	11時50分現在
	2号機海水配管トレンチ閉塞 工事状況の確認	2号機海水配管トレンチ	<a href="#">○2号機海水配管トレンチ立坑Cの閉塞工事の状況を確認。</a>	
12月9日	フランジ型タンク切断片コン テナ保管場所の状況確認	廃棄物保管エリアP	<a href="#">○フランジ型タンク切断片コンテナ保管場所の工事状況を確認。</a>	13時45分現在
	地下水バイパス揚水井No.11 の状況確認	地下水バイパス揚水井No.11	<a href="#">○地下水バイパス揚水井No.11の汲み上げ再開後の状況を確認。</a>	
	H1ブルータンク移設作業状 況の確認	ブルータンク仮置場(H4エリ ア東側)	<a href="#">○H1ブルータンクの仮置場(H4エリア東側)への移設作業 の状況を確認。</a>	
12月10日	地下水バイパス排水状況の 確認	免震重要棟集中監視室、一 時貯留タンク	<a href="#">○集中監視室における排水操作(グループ3)を確認。</a> <a href="#">○一時貯留タンク移送ライン状況を確認。</a>	15時10分現在
	構内排水路清掃実施状況等 の確認	K排水路	<a href="#">○構内排水路における清掃の実施状況等を確認。</a>	
12月11日	雑固体廃棄物焼却設備建設 進捗状況の確認	雑固体廃棄物焼却設備	<a href="#">○雑固体廃棄物焼却設備の建設工事の進捗状況を確認。</a>	15時35分現在
	タンクエリア(J2、J6)におけ る建設作業状況の確認	J2、J6タンクエリア	<a href="#">○タンクエリア(J2、J6)におけるタンク建設工事の作業状況 を確認。</a>	
	防災訓練実施状況の確認	Dタンクエリア	<a href="#">○防災訓練の現場実動訓練の実施状況を確認。</a>	
12月12日	タンクエリアにおける建設作 業状況の確認	J3タンクエリア	<a href="#">○J3タンクエリアにおけるタンク建設工事の作業状況を確認。</a>	13時50分現在
	H4タンクエリアにおける用途 不明プラスチックタンクの状 況確認	H4タンクエリア	<a href="#">○H4タンクエリアにおける用途不明プラスチックタンクの状 況を確認。</a>	

※プラント状況については、プラント関連パラメータをご参照ください。