

檜葉駐在現地確認概要(平成27年1月13日～1月16日)

確認日	確認目的	確認箇所	確認状況	プラント関連 パラメータ
1月13日	増設ALPS等の凍結防止対策状況の確認	増設ALPS、側溝放射線モニタ、モバイル型ストロンチウム除去装置、地下水ドレン集水設備	○増設ALPS等の移送配管等の凍結防止対策の実施状況を確認。	14時00分現在
	H1タンクエリアにおけるタンク設置状況の確認	H1タンクエリア	○H1タンクエリアにおける完成型タンクの設置状況(14基)を確認。	
1月14日	海水配管トレンチ閉塞工事の状況確認	3号機海水配管トレンチ	○3号機海水配管トレンチ立坑Dのグラウト注入孔の設置作業状況を確認。	13時25分現在
	護岸地下水観測孔の状況確認	護岸地下水観測孔No.1-12	○護岸地下水観測孔No.1-12及び周辺の状況を確認。	
1月15日	RO濃縮水処理設備稼働状況の確認	RO濃縮水処理設備	○RO濃縮水処理設備の稼働状況及び安全対策の実施状況を確認。	10時40分現在
	安全総決起大会開催状況の確認	大型車スクリーニング場	○安全総決起大会の実施状況を確認。	
1月16日	地下水バイパス揚水井清掃状況の確認	地下水バイパス揚水井No.10	○地下水バイパス揚水井No.10の清掃の実施状況を確認。	13時15分現在
	セシウム・ストロンチウム吸着繊維設置状況の確認	海側遮水壁開口部(4号機取水路前)	○セシウム・ストロンチウム吸着繊維の海側遮水壁開口部(4号機取水路前)への設置の状況を確認。	

※プラント状況については、プラント関連パラメータをご参照ください。