

櫛葉駐在現地確認概要(平成27年1月26日～1月30日)

確認日	確認目的	確認箇所	確認状況	プラント関連 パラメータ
1月26日	人身災害の発生を受けた安全点検の実施状況確認	2号機海水配管トレンチ立坑C、使用済吸着塔一時保管施設(第二施設)、地下水バイパス揚水井No.6付近、タンクエリア全域	○安全点検による是正処置を行った箇所の実施状況を確認。	11時20分現在
1月27日	ALPSで使用する薬品の貯蔵方法等の確認	既設ALPS、高性能ALPS、増設ALPS	○ALPS(既設、高性能、増設)で使用する薬品の貯蔵方法等を確認。	13時55分現在
	人身災害の発生を受けた安全点検の実施状況確認	福島第二原子力発電所 1号機原子炉建屋付属棟	○福島第二原子力発電所の一般電気設備定例点検工事における安全点検の実施状況を確認。	—
1月28日	5・6号機貯留タンクエリア増設RO装置コンテナ内漏えい対策の状況確認	5・6号機貯留タンクエリア(Fタンクエリア)	○増設RO装置コンテナ内に不要な物品が仮置きされていないことを確認。	13時50分現在
	人身災害の発生を受けた安全点検の実施状況確認	5・6号機貯留タンクエリア(Fタンクエリア)	○タンク天盤における親綱の張り替え作業の実施状況を確認。	
	人身災害の発生を受けた安全点検の実施状況及び作業再開状況の確認	福島第二原子力発電所 1号機原子炉建屋、3・4号機放水口モニタ	○福島第二原子力発電所の安全点検の実施状況及び作業の再開状況を確認。	—
1月29日	地下水バイパス排水状況の確認	免震重要棟集中監視室、一時貯留タンク	○集中監視室における排水操作(グループ1)を確認。 ○一時貯留タンク移送ライン状況を確認。	13時20分現在
	人身災害の発生を受けた安全点検の実施状況確認	4号機原子炉建屋周辺	○No.51サブドレンピットにおける安全点検による是正処置の実施状況を確認。	
1月30日	構内ダストモニター紙切れ事象の再発防止対策状況の確認	免震重要棟	○構内ダストモニター紙切れ事象の再発防止対策の実施状況を確認。	9時30分現在
	人身災害の発生を受けた安全点検の実施状況確認	福島第二原子力発電所 2号機原子炉建屋	○福島第二原子力発電所2号機ディーゼル発電機(B)清水加熱器ポンプエリアの安全点検による是正処置を行った箇所の実施状況を確認。	—

※プラント状況については、プラント関連パラメータをご参照ください。