

檜葉駐在現地確認概要(平成27年3月30日～3月31日)

確認日	確認目的	確認箇所	確認状況	プラント関連 パラメータ
3月30日	K排水路移送ポンプ汲み上げ試験の状況確認	K排水路排水口	<a href="#">OK排水路移送ポンプ汲み上げ試験の実施状況を確認。</a>	<a href="#">13時30分現在</a>
	地下水バイパス排水状況の確認	免震重要棟集中監視室、一時貯留タンク	<a href="#">○集中監視室における排水操作(グループ3)を確認。</a> <a href="#">○一時貯留タンク移送ライン状況を確認。</a>	
	2号機原子炉建屋大物搬入口屋上の状況確認	2号機原子炉建屋大物搬入口屋上	<a href="#">○2号機原子炉建屋大物搬入口屋上の除染作業に向けた準備状況を確認。</a>	
	構内道路脇側溝付近の発煙現場の状況確認	定検資材倉庫脇側溝	<a href="#">○3月29日に発生した構内道路脇側溝付近の発煙現場の状況を確認。</a>	
3月31日	2号機原子炉建屋大物搬入口屋上の除染作業状況の確認	2号機原子炉建屋大物搬入口屋上	<a href="#">○2号機原子炉建屋大物搬入口屋上の除染作業(ルーフブロック等の撤去)の実施状況を確認。</a>	<a href="#">12時50分現在</a>
	敷地境界へのダストモニタ追加設置状況の確認	モニタリングポストNo.3、5、6	<a href="#">○モニタリングポストへのダストモニタの追加設置の状況を確認。</a>	

※プラント状況については、プラント関連パラメータをご参照ください。