

櫛葉駐在現地確認概要(平成27年4月1日～4月3日)

確認日	確認目的	確認箇所	確認状況	プラント関連 パラメータ
4月1日	覆土式一時保管施設(第3槽)工事状況の確認	覆土式一時保管施設(第3槽)工事現場	○覆土式一時保管施設(第3槽)の工事の進捗状況を確認。	13時25分現在
	ダストモニタ追加設置状況の確認	3号機南側ダストモニタ	○3号機南側地点へのダストモニタの追加設置の状況を確認。	
4月2日	4号機南側排水路の状況確認	4号機南側排水路	○4号機南側排水路の現況を確認。	13時40分現在
	3号機海水配管トレンチ閉塞工事の状況確認	3号機海水配管トレンチ立坑B・C	○3号機海水配管トレンチ立坑B・Cの充填作業の実施状況を確認。	
	雨水処理設備処理水散水地点の状況確認	雨水処理設備処理水散水地点(旧展望台北側、5・6号機北側)	○雨水処理設備処理水の散水の実施状況を確認。	
4月3日	吸着塔一時保管施設(第二施設)保管中の高性能容器(HIC)上部の水溜まり現場の状況確認	吸着塔一時保管施設(第二施設)	○高性能容器(HIC)が保管されている吸着塔一時保管施設(第二施設)の現場状況を確認。	14時40分現在
	H4タンクエリア外周堰内の汚染防止対策実施状況の確認	H4タンクエリア	○H4タンクエリア外周堰外側の雨水浸透防止対策(フェーシング)の準備状況を確認。	
	2号機原子炉建屋大物搬入口屋上の状況確認	2号機原子炉建屋大物搬入口屋上	○2号機原子炉建屋大物搬入口屋上の除染作業の進捗状況を確認。	

※プラント状況については、プラント関連パラメータをご参照ください。